

Handleiding installatie elektrische screens bekabeling

Uitleg onderdelen

1.

Één-op-één connector. U ziet op onderstaande afbeelding de losse onderdelen. Ze dienen in elkaar gedraaid te worden op de volgorde zoals die in de foto wordt weergegeven. Wanneer u één screen hebt, gebruikt u deze.



2.

Y-connector. U ziet op onderstaande afbeelding de losse onderdelen. Ze dienen in elkaar gedraaid te worden op de volgorde zoals die in de foto wordt weergegeven. Wanneer u twee screens hebt, gebruikt u deze.



3.

De losse onderdelen zijn gemarkeerd met letter en kleuren. Brons (G), Goud (L) en zilver (N). Het is van groot belang dat u de kabels in de gehele installatie in dezelfde kleur/letter aansluit.

